

SOSTITUZIONE DEL SENSORE TERMICO

Il sensore di temperatura KTY84-130 non è più reperibile sul mercato, pertanto a partire dal 1 Gennaio 2017 sarà sostituito, in tutti i nostri motori, con il sensore PT1000. I due sensori non hanno le stesse caratteristiche di rilevazione della temperatura!

Per rendere più agevole l'avvicinarsi tra i due sensori, il nostro staff applicativo esaminerà ogni singola esigenza ed è a disposizione per ogni necessità che dovesse emergere nel passaggio.

Cosa succede con l'eliminazione del sensore KTY?

Con l'adozione del nuovo sensore PT1000 a tutti i nostri motori sarà assegnato un nuovo codice articolo.

Tutti i motori forniti in combinazione con il drive FLEXI-PRO saranno già compatibili tra loro.

In caso di ricambi questa compatibilità non è garantita, contattare il team applicativo per la gestione di questo caso.

Per tutte le informazioni legate ai dati tecnici dei prodotti, consegne, codici prodotto, ordini in corso etc. rivolgersi al nostro team front office.